



FACHADA POSTERIOR



FACHADA LATERAL CAMINERIA



PORTON GARAJES



RETIRO JARDIN FRONTAL



FACHADA NORTE



MEDISOR AGUA POTABLE



MEDIDOR ENERGIA ELECTRICA



CERRAMIENTO FRONTAL DEL INMUEBLE



BAÑO COMPLETO



AREA DE BBQ ASADERO



INSTALACIONES INTERNAS BBQ



CASA MUÑECAS-



BODEGA-TALLER



BODEGA-TALLER INSTALACIONES INTERNAS



PATIO JARDIN POSTERIOR



REA DE GARAJES LATERALES

Proceso Coactivo N° BIESS-604-2018-COBM

SOLICITADO POR: JUZGADO DE COACTIVAS BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Inspección Física - Registro Fotográfico



SALA



COMEDOR



HALL RECIBIDOR



BAÑO SOCIAL



GRADAS ACCESO A PLANT ALTA



ESTAR PA



COCINA




AREA DE MAQUINAS



BAÑO COMPARTIDO



SANITARIO COMPARTIDO



GIMNASIO



DORMITORIO 1



HALL DORMITORIOS



DORMITORIO 2



DORMITORIO MASTER



BAÑO COMPARTIDO



LAVAMANOS DOBLE



DORMITORIO



BAÑO COMPARTIDO



DORMITORIO




BAÑO 2



DORMITORIO MEDIDOR PROPIO



CLARABOYA



BAÑO COMPLETO